

HİZMET SUNUM PROFİLİ

GÜNCELLEME TARİHİ: 30.09.2022

<u>Sıra No</u>	<u>Muayene Edilen Cihaz ve İlgili Referanslar</u>	<u>Kalibrasyon Süresi</u>	<u>Kalibrasyonun Yapıldığı Yer</u>	<u>Akreditasyon Durumu</u>
1	Ultrason Görüntüleme Cihazı AAPM T.G. No.1 Fluke 84-317 Manuel	1 GÜN	Yerinde	Yok

Bir personel, bir gün ve normal mesai süresi içinde cihaz başında ortalama 20-30 dakika kullanarak ortalama 15-25 cihaz yapabilmektedir.

Hazırlayan (Bölüm Sorumlusu)	Sisteme Uygunluğu Kontrol Eden (Sistem Sorumlusu)	Onaylayan (Genel Müdür)
---------------------------------	--	----------------------------

Bu doküman elektronik ortamda (SERVERDA) muhafaza edilecektir ayrıca ıslak imza kullanılmayacaktır. Basıldığında ıslak imza ile onaylanır ise **Kontrollü Kopya**, onaylanmaz ise **Kontrolsüz Kopya** sayılacaktır.

M.LST.5 – 01 / 11.11.2024

1 / 1